

No. EXPEDIENTE

ITLA-DAF-CM-2023-0015

Fecha de emisión: 23/3/2023

Instituto Tecnológico de las Américas
ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ITLA-2023-00064**

Descripción: **Servicio de Mantenimiento Preventivo para la Planta Eléctrica Caterpillar de esta Institución**

Modalidad de compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingencon, SRL**

RNC: **131570224**

Nombre comercial: **Ingeniería Electromecánica y Construcciones Dingencon, SRL**

Domicilio comercial: **Martin Lopez, 91100 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-799-2800**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **332,920.31**

Moneda: **DOP**



Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Juan M. Montes
Nombre y Apellido


Firma

Rose Hernández
Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Deseuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	2611160 1	Mantenimiento preventivo planta eléctrica marca: Cummins Onan, Modelo:DFCB-4484162, Serie H000-134-713, Ubicada en el edificio # 1 , debe incluir: cambio de aceite del motor, cambio de filtro aceite de motor, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de correa de ajuste y calibración de válvulas de motor, prueba de aislamiento generador eléctrico, completar nivel de coolant y revisión del sistema de refrigeración , limpieza del equipo , chequeo y reparación de la bomba de agua, limpieza y sondeo del radiador, cambio de la válvula selenoyde, instalación de la flota automática para suministro de combustible del tanque principal al generador, esto	1.00	UD	282,135.86	282,135.86		50,784.45	0.00	332,920.31

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma
 Juan Luis Santos
 Nombre y Apellido




 Firma
 Rosy Idame
 Nombre y Apellido




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		incluye materiales a utilizar y puesta en marcha del equipo, suministro de materiales a utilizar. Se requiere levantamiento								

Subtotal RD\$	282,135.86
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	50,784.45
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	332,920.31


Observaciones:

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Mantenimiento preventivo planta eléctrica marca: Cummins Onan, Modelo:DFCB-4484162, Serie H000-134-713, Ubicada en el edificio # 1, debe incluir: cambio de aceite del motor, cambio de filtro aceite de motor, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio	KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	28/3/2023 12:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



 Firma
 Juan Rafael
 Nombre y Apellido


 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS
 COMPRAS


 Firma
 Rose Hernandez
 Nombre y Apellido

Ítem	Descripción	Plan de entrega		
		Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	de correa de ajuste y calibración de válvulas de motor, prueba de aislamiento generador eléctrico, completar nivel de coolant y revisión del sistema de refrigeración , limpieza del equipo , chequeo y reparación de la bomba de agua, limpieza y sondeo del radiador, cambio de la válvula selenoyde, instalación de la flota automática para suministro de combustible del tanque principal al generador, esto incluye materiales a utilizar y puesta en marcha del equipo, suministro de materiales a utilizar. Se requiere levantamiento			


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


 Firma

Juan de los Rios
 Nombre y Apellido



ITLA-DAF-CM-2023-0015


 Firma

Rosalva Hernández
 Nombre y Apellido

