

**Proceso Para Inspección De Planta Eléctrica**

**Ficha Técnica**

No. Item	Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos	Cantidad	Unidad de Medida	Rubro
1	Realizar diagnóstico a la planta eléctrica caterpillar modelo AA_3456PKG_OCCB00930	1	Unidad	26101605

**PLAN DE ENTREGA ESTIMADO**

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	ITLA, Autopista Las Américas Km. 27, Parque Cibernético de Santo Domingo, Boca Chica		

Revisado y Aprobado por:

